

## GG REMOVEDOR ADHEMESH | GG.E5030

### Descrição

Removedor do Adesivo Adhemesh.  
Produto indicado para limpeza/recuperação de quadros serigráficos.  
Indicado para quadros de alumínio em geral.

### Embalagem

Fornecido em latas de 900ml.

### Aplicação

A limpeza do quadro terá um melhor desempenho dependendo do tempo que foi "adesivado" o tecido no quadro.

### Características

Produto fornecido pronto para uso.  
Ver no final dessa ficha os cuidados referentes ao manuseamento e o armazenamento.



-Após isso, repassar o removedor Adhemesh com um pano limpo para finalizar a recuperação do quadro.

### Cuidados

Utilizar sempre as EPI's durante o manuseamento desse produto. Consulte as fichas de segurança (FISPQ) antes de utilizar o produto. As informações contidas neste boletim técnico foram obtidas em testes realizado em nosso laboratório, recomendamos sempre testes prévios antes de utilizar o produto em alta escala.

Armazenar sempre em local seco, com temperatura estável (temperatura ambiente - 15°C), luz solar diretamente na embalagem e manter sempre fechado.

### Uso somente profissional.

Informações químicas e toxicológicas, verificar sua FISPQ.

### Observações

As informações contidas neste folheto representam o melhor dos nossos conhecimentos atuais.

### Instruções para uso

- **Preparação:** O quadro a ser recuperado terá que estar isento de tintas e isento de água.
- **Aplicação:** Umedecer o local do quadro com Removedor Adhemesh GG.E5030 com o auxílio de uma tecido ou estopa (sempre usando EPIs) em toda aérea do quadro
  - Deixar bem molhada, bem umedecido toda região por uns 15 a 30 minutos para o amolecimento do Adesivo.
  - Depois esfregar com uma espátula ou uma escova para remoção total da cola e do tecido.
  - Se não remover completamente, repetir o procedimento uma ou duas vezes, pois dependendo do tempo que foi adesivado, poderá dificultar um pouco a remoção.